

监 理 日 志

工程名称: 山东齐河和利光伏工程

日期	2018 年 1 月 21 日 星期日	气候	多云	气温	-4℃~+1℃
监理人员动态: 葛庆琦、任善善、张良玉		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 施工人员30人					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 4#屋面焊接檩条 敷设光伏电缆 通汇流箱接线 2. 5#屋面焊接檩条 组件安装 3. 6#屋面焊接檩条 安装桥架 4. 独立基础混凝土浇筑				
检查发现的问题	1. 个别施工工人未戴安全帽 2. 天沟垃圾过多未及时处理 3. 托盘靠在屋面边缘				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工工人戴上安全帽进行施工 2. 要求施工方及时处理天沟垃圾 3. 要求施工方及时把托盘吊下屋面				
协调内容或其他					
记录人	张良玉		总监签阅	苗宇明	