

监 理 日 志

工程名称: 山东齐河和乐门业光伏发电工程

日期	2018 年 1 月 24 日 星期三	气候	晴	气温	-9°- -1°
监理人员动态: 葛庆荷、任孝义、张良书 施工方人员动态: 施工人员 25 人 施工机械动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况	1. 3#屋面敷设电缆; 2. 5#屋面安装组件, 汇流箱接线; 3. 焊接基础槽钢.				
检查发现的问题	1. 个别组件安装不整齐, 压块未安装到位; 2. 个别施工人员未佩戴安全帽进行施工.				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工人员必须把压块安装到位; 2. 要求施工人员必须佩戴安全帽施工.				
协调内容或其他					
记录人	任孝义		总监签阅	苗守明	