

监 理 日 志

工程名称: 山东齐河和乐门业光伏发电工程

日期	2018 年 1 月 4 日 星期 四	气候	阴	气温	-6°-0°
监理人员动态: 葛庆琦, 任善善, 张良玉			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 施工人员 30 人					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 1#屋面整改视场问题; 2. 4、5#屋面安装桥架, 铺设光伏电缆; 3. 焊接汇流箱支架				
检查发现的问题	1. 部分屋面有彩钢瓦破损现象; 2. 发现 2 名施工人员未佩戴安全帽进行施工; 3. 现场施工进度较慢。				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工方对施工人员进行交底, 严禁踩踏彩钢瓦檐或在屋面上蹦跳; 2. 要求施工人员在施工过程中佩戴安全帽。				
协调内容或其他					
记录人	任善善		总监签阅	苟守刚	