

监 理 日 志

工程名称: 山东齐河和乐门业光伏发电工程

日期	2018 年 1 月 5 日 星期五	气候	晴	气温	4℃-4℃
监理人员动态: 葛庆琦 任善 张良玉 施工方人员动态: 施工人员 35 人 施工机械动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况	1. 1#屋面整改现场问题 2. 5#屋面桥架安装 电缆接线 3. 屋面钢结构加固				
检查发现的问题	1. 现场材料缺少 2. 桥架与光伏组件间距 电缆接触地面				
处理措施、意见、结果	1. 督促施工方尽快补齐所缺材料 2. 要求施工方必须把桥架与组件间距 电缆接触地面问题处理得当				
协调内容或其他					
记录人	张良玉	总监签阅	苗书明		