

监 理 日 志

工程名称: 山东济南和泰门业光伏安装工程

日期	2018 年 3 月 19 日 星期一	气候	阴	气温	1°-12°
监理单位动态: 葛庆博、化善善、张良子、王栋		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 施工队6人					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 1#屋面焊接逆接线全包桥架; 2. 1#屋面绑扎不锈钢扎带; 3. 召开第十二次监理例会, 会议内容详见会议纪要。				
检查发现的问题	1. 1个接地扁钢防腐未做到位; 2. 1个桥架未做接地; 3. 1个桥架盖板未安装平整, 中间有缝隙。				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工方必须把接地扁钢防腐做到位; 2. 要求施工方把全部桥架接地做到位; 3. 要求施工方把桥架盖板安装平整。				
协调内容或其他					
记录人	化善善	总监签阅	葛守朋		