

监 理 日 志

工程名称: 山东济南和顺门业光伏发电工程

日期	2018 年 3 月 22 日 星期 四	气候	晴	气温	6°-16°
监理人员动态: 葛庆涛, 任善善, 张良忠, 马林 施工方人员动态: 施工人员 10 人 施工机械动态:		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工进度情况	1. 1#屋面绑扎光伏电缆; 2. 1#屋面封檐桥架缝隙; 3. 监理人员对 1、3#厂房钢结构加固进行巡视检查。				
检查发现的问题	1. 个别光伏电缆未绑扎好, 仍铺落在屋面上; 2. 个别桥架缝隙过大, 未封堵严实; 3. 1、3#厂房钢结构加固与图纸不符, 要求施工方及时联系设计院更改。				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工方把铺落在屋面上的电缆绑扎好; 2. 要求施工方把桥架缝隙封堵好; 3. 要求施工方及时与设计院联系, 出具变更设计。				
协调内容或其他					
记录人	任善善	总监签阅	苗守朋		