

监 理 日 志

工程名称: 山东沂河和东门业光伏发电工程

日期	2018 年 3 月 9 日 星期五	气候	晴	气温	1°-13°
监理人员动态: 葛庆琦, 任善善, 张良石 施工方人员动态: 施工人员 7 人. 施工机械动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况 1. 3#屋面焊接接地扁钢; 2. 3#屋面敷设通信电缆; 3. 检修通道板材(玻璃钢格栅板)进场.					
检查发现的问题 1. 1#倒支架进逆变器金属螺栓管被损; 2. 1#逆变器未接地.					
处理措施、意见、结果 1. 要求施工方及时处理被损的螺栓管, 采取保护措施.. 2. 要求施工方抓紧做好逆变器接地.					
协调内容 或其他					
记录人	任善善		总监签阅	苗守明	