

监 理 日 志

工程名称: 山东齐河和称门业光伏发电工程

日期	2018 年 4 月 1 日 星期 五	气候	晴	气温	16°-28°
监理人员动态: 韩义明, 仇善善, 张良石, 王栋 施工方人员动态: 施工人员 12 人 施工机械动态: 25T 吊车一台			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况	1. 3#屋面焊接接地扁钢; 2. 3#屋面安装桥架; 3. 3#屋面修补彩钢瓦破损处; 4. 5#屋面汇流箱桥架全部施工。				
检查发现的问题	1. 3#屋面个别扁钢未焊接到位; 2. 个别扁钢防腐未做到位。 3. 3#屋面垃圾未及时清理。				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工方把扁钢焊接到位, 做到三面焊接; 2. 要求施工方把接地扁钢防腐做到位; 3. 要求施工方及时清理屋面垃圾。				
协调内容或其他	对近期检查发现的问题已形成监理检查记录表。				
记录人	仇善善		总监签阅	黄守明	