

监 理 日 志

工程名称: 山东齐河和乐门业光伏发电工程

日期	2018 年 4 月 12 日 星期四	气候	多云	气温	11℃-24℃
监理单位动态:	韩火明、任善善、张良玉	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	施工员 18 人				
施工机械动态:	25T 吊车一台				
施工进度情况	1. 3#屋面安装桥架支架及安装桥架 5. 5#至3#屋面桥架进行桥架安装 2. 3#屋面修补彩钢瓦屋面 6. 人工开挖预制沟槽 3. 3#屋面清理天沟垃圾 4. 3#屋面汇流箱接线				
检查发现的问题	1. 个别彩钢瓦屋面修补部位紧固略有松动。 2. 个别桥架安装紧固不到位 3. 个别有些天沟垃圾清理不干净				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工方把屋面彩钢瓦修补部位的紧固螺栓紧固到位 2. 要求施工方把未紧固的桥架紧固到位 3. 要求施工方把未清理的天沟清理干净				
协调内容或其他					
记录人	张良玉	总监签阅	苗守明		