

监 理 日 志

工程名称: 山东齐河和泰内业光伏发电工程

日期	2018 年 4 月 17 日 星期二	气候	晴	气温	12°-24°
监理人员动态: 韩火明, 仇善善, 张良飞 施工方人员动态: 施工人员 12 人 施工机械动态: 25T 吊车一台, 切割机一台, 焊机一台		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工进度情况	1. 预制桩基础焊接环网接地; 2. 人工开挖筒变基础接地沟槽; 3. 3# 屋面安装新组件, 固定接地扁钢。				
检查发现的问题	1. 个别接地扁钢焊接不到位; 2. 个别施工人员未正确佩戴安全帽施工; 3. 个别组件压块未紧固到位。				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工方必须把接地扁钢焊接到位; 2. 要求施工方必须正确佩戴安全帽进行施工; 3. 要求施工方必须把组件压块紧固到位。				
协调内容或其他					
记录人	仇善善	总监签阅	黄守明		