

监 理 日 志

工程名称: 山东齐河和利光伏安装工程

日期	2018 年 4 月 17 日 星期二	气候	晴	气温	11℃-24℃
监理单位动态:	韩大明, 任善善, 张良玉	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	施工工人 15 人				
施工机械动态:	25T 吊车一台, 切割机一台, 焊机 2 台				
施工进度情况	1. 预制舱基础环网接地, 预制舱箱体焊接接地扁钢; 2. 预制舱基础环网接地中的接地极防腐混凝土浇筑并抹平; 3. 5#厂房至 6#厂房处箱变开挖接地沟槽; 4. 5#屋面桥架打孔并穿孔敷设电缆线; 5. 3#屋面桥架绑扎不锈钢带;				
检查发现的问题	1. 个别不锈钢带绑扎不牢固; 2. 个别汇流箱紧固缺少螺栓; 3. 个别扁钢防腐未到位;				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工方必须把不锈钢带绑扎牢固到位; 2. 要求施工方必须把汇流箱缺少螺栓部位紧固; 3. 要求施工方必须把接地扁钢防腐做到位;				
协调内容或其他					
记录人	张良玉	总监签阅	苗守明		