

# 监 理 日 志

工程名称: 山东河和桥工业设备安装工程

|            |                                                                          |                 |     |    |         |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|----|---------|
| 日期         | 2018 年 4 月 2 日 星期一                                                       | 气候              | 晴   | 气温 | 12℃-29℃ |
| 监理单位动态:    | 孙永明、张善、张良玉、王林                                                            | 材料进场、取样见证、合格情况: |     |    |         |
| 施工方人员动态:   | 施工人员 14 人                                                                |                 |     |    |         |
| 施工机械动态:    | 25T 吊车一台                                                                 |                 |     |    |         |
| 施工进度情况     | 1. 3#屋面接地扁钢焊接<br>2. 3#屋面桥架安装<br>3. 1#屋面与3#屋面修补彩钢瓦面破漏处<br>4. 3#屋面接地扁钢防腐   |                 |     |    |         |
| 检查发现的问题    | 1. 3#屋面桥架十字封口安装螺栓处铁屑散落屋面<br>2. 3#屋面个别扁钢处螺栓打孔处铁屑散落扁钢上<br>3. 3#屋面个别桥架安装不到位 |                 |     |    |         |
| 处理措施、意见、结果 | 1. 要求施工方把桥架螺栓打孔处的铁屑清理干净<br>2. 要求施工方把扁钢处螺栓打孔处的铁屑清理干净<br>3. 要求施工方把桥架安装到位   |                 |     |    |         |
| 协调内容或其他    |                                                                          |                 |     |    |         |
| 记录人        | 张良玉                                                                      | 总监签阅            | 孙永明 |    |         |