

监 理 日 志

工程名称: 山东齐河和利业光伏发电工程

日期	2018年4月21日 星期六	气候	多云	气温	10℃-28℃
监理人员动态: 韩永明, 任善善, 张良玉 施工方人员动态: 施工人员15人 施工机械动态: 切割机一台, 焊机一台			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况	1. 预制舱环网接地沟槽回填; 5. 清理屋面垃圾; 2. 预制舱基础粉刷; 3. 箱变环网柜制作接地极; 4. 3#屋面安装检修通道;				
检查发现的问题	1. 个别接地扁钢防腐未做到位; 2. 个别检修通道夹具未紧固到位; 3. 个别接地极长度达不到要求;				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工方必须把接地扁钢防腐做到位; 2. 要求施工方必须把检修通道夹具紧固到位; 3. 要求施工方必须更换未达长度要求的接地极;				
协调内容或其他	关于施工现场存在的问题已下发《监理工作联系单》7421				
记录人	张良玉	总监签阅	苗宇明		