

监 理 日 志

工程名称: 山东齐河和森门业光伏发电工程

日期	2018 年 5 月 10 日 星期 四	气候	晴	气温	19° - 25°
监理人员动态: 韩火朋, 仇善善		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 施工人员 20 人					
施工机械动态: 水平定向钻机一台					
施工进度情况	1. 3#屋面敷设低压电缆; 2. 10kV 外线顶管穿线施工。				
检查发现的问题	1. 屋面原材料散落过多, 未清理; 2. 桥架内低压电缆敷设压到通信线缆; 3. 3#屋面东边组件脏有污渍, 仍未清理。				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工方及时清理屋面散落的原材料; 2. 要求施工方必须对通信线缆做好保护措施; 3. 要求施工方及时清洗组件。 脏有污渍				
协调内容或其他					
记录人	仇善善	总监签阅	苗守朋		