

监 理 日 志

工程名称: 山东济南和济门业光伏发电工程

日期	2018 年 5 月 11 日 星期五	气候	多云	气温	16°-23°
监理人员动态: 韩火明、仇善善 施工方人员动态: 施工人员 17 人 施工机械动态: 解放牌铁机一台, 液压钳二把。		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工进度情况	1. 3#屋面制作并接汇流箱电缆头, 绑扎扎带, 回收原材料; 2. 4.5#屋面绑扎扎带, 6#屋面回收原材料; 3. 10KV 外线顶管穿线施工。				
检查发现的问题	1. 个别施工人员未正确佩戴安全帽施工; 2. 3#屋面个别组件边压块松动; 3. 制作汇流箱电缆头热缩管时未配置灭火器。				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工人员必须正确佩戴安全帽施工; 2. 要求施工方全面检查压块安装, 紧固松动的压块; 3. 要求施工方在套热缩管时配置灭火器。				
协调内容或其他					
记录人	仇善善	总监签阅	荀守明		