

监 理 日 志

工程名称: 山东齐河和森门业光伏发电工程

日期	2018 年 5 月 3 日 星期 四	气候	晴	气温	13°-23°
监理人员动态: 韩火明, 仇善善 施工方人员动态: 施工人员 11 人. 施工机械动态: 水平定向钻机一台			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况	1. 5#屋面通信线缆穿保护管; 2. 6#屋面拆除防护栏杆; 3. 10KV 外线顶管穿线施工.				
检查发现的问题	1. 5#屋面个别电缆保护管损坏; 2. 个别施工人员未正确佩戴安全帽施工; 3. 5#屋面垃圾未清理.				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工方必须对电缆做好保护措施; 2. 要求施工人员必须正确佩戴安全帽施工. 3. 要求施工方及时清理屋面垃圾.				
协调内容或其他					
记录人	仇善善		总监签阅	韩火明	