

# 监 理 日 志

工程名称: 山东齐河和东门业先伏发电工程

|                      |                                                                                                         |      |                 |    |         |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|----|---------|
| 日期                   | 2018 年 6 月 16 日 星期六                                                                                     | 气候   | 多云              | 气温 | 22°-30° |
| 监理人员动态: 韩火洞, 仝善善     |                                                                                                         |      | 材料进场、取样见证、合格情况: |    |         |
| 施工方人员动态: 施工人员 6 人    |                                                                                                         |      |                 |    |         |
| 施工机械动态: 放线机一台, 切割机一台 |                                                                                                         |      |                 |    |         |
| 施工进度情况               | 1. 10kV 外线敷设通信线缆;<br>2. 林区穿屏蔽线穿保护管, 连接箱变。<br>3. 预制舱开关站特性实验, 1, 2 号箱变常规实验。                               |      |                 |    |         |
| 检查发现的问题              | 1. 个别施工人员未佩戴安全帽施工;<br>2. 1, 2 号箱变, 4, 5 号箱变之间桥架内高低压电缆未分开敷设, 桥架内垃圾未清理;<br>3. 通信线、屏蔽线保护管转弯处使用胶带缠绕, 不符合规范。 |      |                 |    |         |
| 处理措施、意见、结果           | 1. 现场要求施工人员必须正确佩戴安全帽方可施工;<br>2. 要求施工单位必须将高低压电缆分开敷设, 必须将桥架内垃圾清理干净;<br>3. 要求施工方在保护管连接处采用相符的连接管。           |      |                 |    |         |
| 协调内容或其他              |                                                                                                         |      |                 |    |         |
| 记录人                  | 仝善善                                                                                                     | 总监签阅 | 葛争明             |    |         |