

监 理 日 志

工程名称: 山东齐河和乐门业光伏发电工程

日期	2018 年 7 月 6 日 星期 五	气候	晴	气温	22°-34°
监理单位动态: 韩火明、仝善善		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 施工人员 3 人					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 清理现场施工垃圾; 2. 紧固松动的彩钢架扣件; 3. 对屋面破损处进行防腐刷漆。				
检查发现的问题	1. 3# 屋面部分光伏线缆未绑扎到位; 2. 部分直流汇流箱内垃圾未清理干净; 3. 3、4、5# 屋面临边桥架未接地。				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工人员必须将光伏线缆绑扎到位; 2. 要求施工方必须将直流汇流箱内垃圾清理干净; 3. 要求施工方抓紧完善屋面桥架接地。				
协调内容或其他					
记录人	仝善善	总监签阅	黄守明		