

监 理 日 志

工程名称: 山东齐河和泰门业光伏发电工程

日期	2018年7月7日 星期六	气候	多云	气温	23°-33°
监理人员动态: 韩火明, 仝善善 施工方人员动态: 施工人员2人 施工机械动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况	1. 现场寻找合适的清洗系统供水点; 2. 现场无人施工。				
检查发现的问题	1. 预制桩基础超过6米需要设置两处安全爬梯; 2. 3#杆座东侧部分横梁未安装盖板, 未固定; 3. 全场钢墩接地未刷黄绿漆。				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工单位必须设置好安全爬梯; 2. 督促施工方抓紧完善横梁盖板; 3. 要求施工方必须对钢墩的接地刷黄绿漆。				
协调内容或其他					
记录人	仝善善		总监签阅	苗守刚	