

监 理 日 志

工程名称: 山东齐河永年门业光伏发电项目

日期	2018年7月12日 星期五	气候	小雨	气温	22-27℃
监理人员动态:	韩火刚	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	无				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	屋面清况系统未施工,材料已进场				
检查发现的问题	1. 审查施工资料 (ZSCXW) 发现缺少土建试验资料, 及专项方案 (钢筋, 补4, 强条) 等				
处理措施、意见、结果	2. 要求增补缺少资料				
协调内容或其他	上午给总包齐河永年说, 尽快让安装清况队伍进场施工				
记录人	韩火刚	总监签阅			