

监 理 日 志

工程名称: 山东齐河和乐门业光伏发电工程

日期	2018 年 7 月 27 日 星期五	气候	雨	气温	25°-31°
监理人员动态: 韩火明, 仇善善			材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态: 施工方资料员一名					
施工机械动态: 无					
施工进度情况	1. 光伏区无人施工; 2. 施工方资料员在项目部办公室整理相关资料。				
检查发现的问题	1. 施工方个别资料报审不全; 2. 项目安全质量问题清单已下发, 清洗系统材料已进场, 视频迟迟无人施工。				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工单位必须将资料报审齐全; 2. 督促施工方抓紧安排施工人员进行进场, 完成后期清洗和清洗系统安装。				
协调内容或其他					
记录人	仇善善	总监签阅	苟宇刚		