

监 理 日 志

工程名称: 山东齐河和乐门业光伏发电工程

日期	2018 年 8 月 9 日 星期四	气候	多云	气温	26°-34°
监理人员动态: 韩火明, 仇善善 施工方人员动态: 施工人员2人 施工机械动态: 无			材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工进度情况	1. 3#屋面固定桥架盖板, 绑扎不锈钢扎带; 2. 监理人员在项目办公室整理监理资料.				
检查发现的问题	1. 部分光伏线缆未绑扎到位, 散落在屋面上, 容易损坏; 2. 现场施工人员不满足施工需求.				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工单位必须全部将光伏线缆绑扎到位; 2. 督促施工单位抓紧安排施工人员进场.				
协调内容或其他	向公司递交 20180815 - 20180915 项目人员费用预算.				
记录人	仇善善	总监签阅	苗宇明		