

# 监 理 日 志

工程名称: 山东济南和利门业光伏发电工程

|                 |                                                   |    |                          |     |         |
|-----------------|---------------------------------------------------|----|--------------------------|-----|---------|
| 日期              | 2018年8月14日 星期二                                    | 气候 | 雨                        | 气温  | 23°-27° |
| 监理人员动态: 韩火明、仇善善 |                                                   |    | 材料进场、取样见证、合格情况:<br><br>无 |     |         |
| 施工方人员动态: 无      |                                                   |    |                          |     |         |
| 施工机械动态: 无       |                                                   |    |                          |     |         |
| 施工进度情况          | 1. 因下雨天气, 厂房屋面湿润, 无人施工。<br>漏                      |    |                          |     |         |
| 检查发现的问题         | 1. 因天气下大雨, 厂内路面积水, 屋面湿滑, 无法施工。                    |    |                          |     |         |
| 处理措施、意见、结果      | 1. 监理人员在项目办公室整理相关资料;<br>2. 昨晚联系项目经理发来资料清单, 需补充资料。 |    |                          |     |         |
| 协调内容或其他         |                                                   |    |                          |     |         |
| 记录人             | 仇善善                                               |    | 总监签阅                     | 苗守明 |         |