

监 理 日 志

工程名称: 山东齐河和乐门业光伏发电工程

日期	2018 年 8 月 15 日 星期三	气候	多云	气温	24°-31°
监理人员动态: 韩火明、仇善善			材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态: 无					
施工机械动态: 无					
施工进度情况	1. 现场无人施工; 2. 资料员在项目办公室整理资料。				
检查发现的问题	1. 现场施工人员严重不满足施工需求; 2. 直流汇流箱标牌已褪色, 模糊不清。				
处理措施、意见、结果	1. 督促施工单位抓紧时间安排施工人员进场; 2. 要求施工单位更换汇流箱标牌; 3. 监理人员在项目办公室整理监理资料。				
协调内容或其他					
记录人	仇善善		总监签阅	黄守明	