

监 理 日 志

工程名称: 山东齐河和乐门业光伏发电工程

日期	2018 年 8 月 20 日 星期 二	气候	多云	气温	21°-30°
监理人员动态:	韩火明, 仇善善	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	施工队5人				
施工机械动态:	管材熔接器				
施工进度情况	1. 1#厂房安装清洗系统管道。 2. 3#厂房汇流箱标牌补漆。				
检查发现的问题	1. 3#厂房与5#厂房之间的桥架已生锈; 2. 个别桥架接地线断开脱落; 3. 3#厂房个别组件夹压压块未紧固。				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工单位必须对厂房之间的桥架进行刷漆防腐; 2. 要求施工单位连接好桥架接线; 3. 要求施工单位对组件压块一一排查, 对松动的进行紧固。				
协调内容或其他					
记录人	仇善善	总监签阅	肖守明		