监 理 日 志

工程名称：山东齐鲁石化乙烯项目仓储区电工程

日期	2019 年 9 月 10 日 星期二	气候	晴	气温	17°-28°

监理人员动态：韩少明、仇孝喜	材料进场、取样见证、合格情况：无
施工方人员动态：管理2人，作业工3人。	
施工机械动态：10t吊车一台。	

施工部位进度情况	1. 4#5#储罐防腐涂料防腐刷涂； 2. 屋面拆卸的封防材料； 3. 清理4#5#储罐及杂草，确定施工。
检查发现的问题	1. 施工单位报验手续办理缓慢，影响最终验收； 2. 清洗系统问题：①引水点处未支撑； ②屋面保温措施未到位； ③跨越横梁处未固定。
处理措施、意见、结果	1. 督促施工单位尽快办理报验手续； 2. 要求施工单位全面检查，完成清洗系统消缺整改。
监理内容	监理人员向正泰项目部理汇报检查情况及消缺整改进度。

记录人	仇孝喜	总监签阅	苗宗明

非会签水印