

监 理 日 志

工程名称: 山东齐河和乐门业光伏发电工程

日期	2018年9月15日 星期六	气候	小雨	气温	18°-27°
监理人员动态: 仇善善			材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态: 无					
施工机械动态: 无					
施工进度情况	现场无人施工.				
检查发现的问题	资料员回家. 现场无人施工, 现场消缺整改未完成.				
处理措施、意见、结果	项目负责人休假回家. 电话联系施工单位负责人安排人员进场, 尽快完成后期消缺整改.				
协调内容或其他					
记录人	仇善善		总监签阅	苗宇明	