

监 理 日 志

工程名称: 山东齐河利林门业光伏发电工程

日期	2018年9月18日 星期二	气候	小雨	气温	18°-22°
监理人员动态:	仇善善	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	无				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	现场无人施工。				
检查发现的问题	现场消缺整改未完结; 现场无人施工。				
处理措施、意见、结果	电话联系施工单位负责人抓紧安排人员 进场消缺整改。				
协调内容或其他					
记录人	仇善善	总监签阅	苗守明		