

监 理 日 志

工程名称: 山东齐河和东门业光伏发电工程

日期	2018 年 9 月 20 日 星期四	气候	小雨	气温	15°-26°
监理人员动态:		材料进场、取样见证、合格情况: 2			
施工方人员动态: 管理人员 1 人, 施工队.					
施工机械动态: 无					
施工进度情况	现场整理施工剩余材料, 分类整理.				
检查发现的问题	① 现场剩余材料未分类管理; ② 施工方个别资料未补齐.				
处理措施、意见、结果	① 要求施工单位对材料进行分类管理. ② 督促施工单位资料员抓紧将资料补齐.				
协调内容或其他					
记录人	仇善善		总监签阅	苗守明.	