

监 理 日 志

工程名称: 山东齐河和泰门业光伏发电工程

日期	2018 年 9 月 22 日 星期六	气候	晴	气温	11°-24°
监理人员动态:	韩火明、仇善善	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	管理一人, 施工一人.				
施工机械动态:	手板钻				
施工进度情况	1. 检修屋面未发电的组件与汇流箱; 2. 在汇流箱底部进行打洞.				
检查发现的问题	1. 在施工过程中, 有因施工员工原因将自攻螺丝打到线缆上, 导致线缆接地; 2. 屋面上有垃圾未清理干净.				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工员工在打自攻螺丝时避开线缆; 2. 督促施工单位抓紧将屋面垃圾清理干净.				
协调内容或其他	项目负责人韩火明到场.				
记录人	仇善善	总监签阅	苗宇明		