

监 理 日 志

工程名称: 山东沂河沂水门业光伏发电工程

日期	2018年9月24日 星期二	气候	晴	气温	11°-25°
监理人员动态:	韩火明, 仇善善	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	管理1人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1. 现场无人施工, 未消缺整改; 2. 资料员在项目办公室整理相关资料.				
检查发现的问题	现场无人消缺整改; 队施工.				
处理措施、意见、结果	督促施工单位抓紧安装施工人员完成 后期消缺整改.				
协调内容或其他					
记录人	仇善善	总监签阅	苗中明		