

监 理 日 志

工程名称: 山东济南市东门业为发电工程

日期	2018 年 9 月 27 日 星期五	气候	多云	气温	12°-26°
监理人员动态:	韩火明、仇善善	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	管理 1 人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1. 现场无人在施工; 无人消缺整改; 2. 资料员在项目部办公室整理相关资料.				
检查发现的问题	1. 3#屋南坡有一块组件被损; 2. 施工方资料个别资料不齐全.				
处理措施、意见、结果	1. 督促施工单位抓紧更换被损的组件; 2. 要求施工单位抓紧补齐资料.				
协调内容或其他	施工单位项目章到场.				
记录人	仇善善	总监签阅	苗守明		