

监 理 日 志

工程名称: 内家河和武门业青光伏发电工程

日期	2018年9月29日 星期六	气候	晴	气温	9°-26°
监理单位动态:	韩火雨, 仇善善	材料进场, 取样见证。合格情况: 无			
施工方人员动态:	管理1人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1. 现场无人施工; 2. 资料员在项目办公室整理资料.				
检查发现的问题	1. 现场无人消缺整改; 2. 施工方资料不齐全.				
处理措施、意见、结果	1. 电话联系施工单位负责人, 抓紧完成消缺整改. 2. 督促施工单位资料员抓紧补齐资料.				
协调内容或其他					
记录人	仇善善	总监签阅	苗守明		