

# 监 理 日 志

工程名称: 山东林河和森门业光伏农光工程

|                  |                                       |    |                          |     |         |
|------------------|---------------------------------------|----|--------------------------|-----|---------|
| 日期               | 2018年10月1日 星期二                        | 气候 | 晴                        | 气温  | 10°-25° |
| 监理人员动态: 韩火明, 仇善善 |                                       |    | 材料进场、取样见证、合格情况:<br><br>无 |     |         |
| 施工方人员动态: 管理一人    |                                       |    |                          |     |         |
| 施工机械动态: 无        |                                       |    |                          |     |         |
| 施工进度情况           | 1. 现场无人施工;<br>2. 资料员在项目部办公室整理资料.      |    |                          |     |         |
| 检查发现的问题          | 1. 现场无人收缺整改;<br>2. 施工方资料不齐全.          |    |                          |     |         |
| 处理措施、意见、结果       | 1. 督促施工单位安排人员进场施工;<br>2. 督促资料员抓紧完善资料. |    |                          |     |         |
| 协调内容或其他          |                                       |    |                          |     |         |
| 记录人              | 仇善善                                   |    | 总监签阅                     | 苗宇明 |         |