

# 监 理 日 志

工程名称: 山东齐河和乐门业光伏发电工程

|                  |                                                              |                          |     |    |         |
|------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|----|---------|
| 日期               | 2018年10月8日 星期二                                               | 气候                       | 晴   | 气温 | 11°-23° |
| 监理单位动态: 韩火明, 仇善善 |                                                              | 材料进场、取样见证、合格情况:<br><br>无 |     |    |         |
| 施工方人员动态: 管理一人    |                                                              |                          |     |    |         |
| 施工机械动态: 无        |                                                              |                          |     |    |         |
| 施工进度情况           | 1. 现场无人施工;<br>2. 监理人员在项目办公室整理资料。                             |                          |     |    |         |
| 检查发现的问题          | 1. 现场无人消缺整改;<br>2. 屋面清洗系统未做压力实验。                             |                          |     |    |         |
| 处理措施、意见、结果       | 1. 由总联系施工单位负责人抓紧安排人员完成消缺整改;<br>2. 督促施工单位在验收之前做好压力实验。<br>清洗系统 |                          |     |    |         |
| 协调内容或其他          |                                                              |                          |     |    |         |
| 记录人              | 仇善善                                                          | 总监签阅                     | 苗守明 |    |         |