

监 理 日 志

工程名称: 山东齐河南阿门业光伏发电工程

日期	2018年10月14日 星期三	气候	晴	气温	3°-18°
监理单位动态:	何善善	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	管理一人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1. 现场无人施工; 2. 监理人员在项目办公室整理资料.				
检查发现的问题	1. 现场无人施工; 2. 屋面清洗系统未做压力实验.				
处理措施、意见、结果	1. 现场待正泰公司终验; 2. 督促施工单位在终验之前做好清洗系统压力试验.				
协调内容或其他					
记录人	何善善	总监签阅	苗守朋		