

# 监 理 日 志

工程名称: 山东齐河和保门业光伏发电工程

|            |                                                  |                          |     |    |         |
|------------|--------------------------------------------------|--------------------------|-----|----|---------|
| 日期         | 2018 年 10 月 13 日 星期六                             | 气候                       | 晴   | 气温 | 12°-22° |
| 监理人员动态:    | 倪善善                                              | 材料进场、取样见证、合格情况:<br><br>无 |     |    |         |
| 施工方人员动态:   | 管理一人                                             |                          |     |    |         |
| 施工机械动态:    | 无                                                |                          |     |    |         |
| 施工进度情况     | 1. 现场无人消缺整改;<br>2. 监理人员在项目办公室整理资料.               |                          |     |    |         |
| 检查发现的问题    | 1. 现场无人施工;<br>2. 现场清洗系统尚未试压.                     |                          |     |    |         |
| 处理措施、意见、结果 | 正泰<br>1. 现场待施工单位终验;<br>2. 督促施工单位在验收之前做好满负荷的压力实验. |                          |     |    |         |
| 协调内容或其他    |                                                  |                          |     |    |         |
| 记录人        | 倪善善                                              | 总监签阅                     | 胡宇明 |    |         |