

监 理 日 志

工程名称: 山东齐河和乐门业光伏发电工程

日期	2018年10月15日 星期二	气候	晴	气温	13°-18°
监理人员动态:	任善善	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	管理一人				
施工机械动态:	无				
施工进度部位情况	1. 现场无人消缺整改; 2. 监理人员在项目办公室整理资料.				
检查发现的问题	1. 现场无人消缺整改; 2. 现场清洗系统未做压力实验.				
处理措施、意见、结果	1. 现场待正泰公司终验; 2. 督促施工单位在验收之前做好清洗系统压力实验.				
协调其他内容					
记录人	任善善	总监签阅	黄守明		