

监 理 日 志

工程名称: 山东齐河和称门业光伏发电工程

日期	2018年10月20日 星期六	气候	晴	气温	8°-18°
监理人员动态:	任善善	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	管理一人				
施工机械动态:	无				
施工进度部位情况	1. 箱变产家来现场处理箱变通讯问题; 2. 监理人员在项目办公室整理废料.				
检查发现的问题	1. 6#屋面有一处清洗管道脱落, 清洗系统未做压力实验; 2. 全场高压电缆头(预制舱箱变内)未固定.				
处理措施、意见、结果	电话联系施工单位负责人抓紧完成视. 协调整改事宜.				
协调其他内容					
记录人	任善善	总监签阅	苗宇明		