

监 理 日 志

工程名称: 山东齐河和保门业光伏发电工程

日期	2018年10月21日	星期	四	气候	晴	气温	10°-21°
监理人员动态:	任善善	材料进场、取样见证、合格情况: 无					
施工方人员动态:	管理一人						
施工机械动态:	无						
施工进度 部位情况	1.现场无人施工; 2.监理人员在项目办公室整理资料.						
检查发现的 问题	1.箱变处防火封堵未做到; 2.全场清洗系统未做压力实验.						
处理措施、 意见、 结果	根据联系施工单位负责人抓紧安排 人员完成场区内缺陷整改事宜.						
协调其 他内容							
记录人	任善善			总监签阅	黄宇明		