

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 3 月 23 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 20° -6°

工程名称: 山东聊城鑫鹏远 2.6MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、现场巡视检查,要求施工单位在现场焊接钢板施工的过程中,做好相应的安全防护措施,严格按相关的安全规范要求施工,确保施工安全; 2、现场巡视检查,要求施工单位在梁、柱加固施工的过程中,严格按设计要求及相关规范要求施工,确保施工质量;同时要做好工人高空作业的安全防护措施。 3、要求施工单位尽快将前期的资料进行报审(包含公司资质报审、人员资质报审、进场材料报审等)。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	微 山 县 欢 城 建 筑 有 限 公 司	1、梁、柱加固: 原材料拼焊 4#车间完成 0%; 5#车间完成 100%; 6#车间完成 10%。 2、成品焊接安装 4#车间完成 0%; 5#车间完成 20%; 6#车间完成 0%。 3、C 型钢加固: 4#车间完成 0%; 5#车间完成 30%; 6#车间完成 0%。
其 它 事 项	无	
本 日 现 场 监 理 人 员		熊传辉
记 录 人: 熊传辉		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表 (签 字) :