

监 理 日 志

工程名称: 湖南郴州郴江新城安置房二期工程

日期	2018年5月23日 星期三	气候	晴	气温	27~27℃
监理单位动态:	巡查、巡视	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	板工1人、量工5人				
施工机械动态:	吊车一台				
施工进度情况	1. 框架施工阶段作业。 2. 框架吊装完成。 3. 6号车库顶层框架浇筑。				
检查发现的问题	1. 检查吊车驾驶员持证作业证书。 2. 检查吊车设备是否符合要求, 是否符合吊钩要求。 3. 检查施工人员安全用具佩戴, 是否工作准备就绪。				
处理措施、意见、结果	4. 检查框架吊装完成后面量检查。				
协调内容或其他	无				
记录人	龙永平	总监签阅	黄子明		

