

# 监 理 日 志

|                           |                                                                              |                          |     |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|
| 工程名称: 山东聊城东阿县2.6mw分布式光伏项目 |                                                                              |                          |     |
| 日期                        | 2018年5月14日 星期四                                                               | 气候                       | 晴   |
| 气温                        |                                                                              | 52-27℃                   |     |
| 监理单位动态: 检查, 巡视            |                                                                              | 材料进场、取样见证、合格情况:<br><br>无 |     |
| 施工方人员动态: 技工3人, 普工15人      |                                                                              |                          |     |
| 施工机械动态: 打桩机一台             |                                                                              |                          |     |
| 施工进度情况                    | 1. 5号车间屋面4平方线布线, 敷设<br>2. 5号车间内沿墙内布线,<br>3. 5号车间屋面彩钢瓦拆除施工.                   |                          |     |
| 检查发现的问题                   | 4. 6号车间屋面彩钢瓦拆除(部分).<br>5. 顶管施工.<br><br>1. 检查4平方线布线, 敷设是否合格<br>2. 检查沿墙内布线是否合格 |                          |     |
| 处理措施、意见、结果                | 3. 检查拆除施工是否合格<br>4. 检查顶管施工是否合格, 检查顶管作业<br>验收证.                               |                          |     |
| 协调内容或其他                   | 无                                                                            |                          |     |
| 记录人                       | 张永平                                                                          | 总监签阅                     | 张永平 |

