

监 理 日 志

工程名称: 山东聊城经济开发区污水处理厂

日期: 2018年5月26日 星期四 气候: 晴 气温: 72~30℃

监理人员动态: 检查、巡视
 施工方人员动态: 施工队、普工
 施工机械动态: 无

材料进场、取样见证、合格情况: 无

施工进度情况
 1. 4号车间屋面组件安装, 完成95%。
 2. 4号车间屋面组件排版材料完成95%。
 3. 4号车间屋面到5号车间屋面电缆敷设。

检查发现的问题
 4. 一次设备: 56kV, 箱体内5个高压电缆接头未制作。
 1. 检查屋面组件安装, 是否符合施工设计要求。
 2. 检查组件排版过程是否符合规范要求, 不规范, 补办手续。

处理措施、意见、结果
 3. 检查电缆接头制作是否符合要求制作。

协调内容或其他
 无

记录人: 王和平 总监签阅: 苗子明

