

# 监 理 日 志

工程名称: 山东平阴县经济开发区2.6MW分布式光伏项目

|                       |                                                                     |    |                          |    |        |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|----|--------------------------|----|--------|
| 日期                    | 2018年6月7日 星期四                                                       | 气候 | 晴                        | 气温 | 14~23℃ |
| 监理单位动态: 检查, 巡视        |                                                                     |    | 材料进场、取样见证、合格情况:<br><br>无 |    |        |
| 施工方人员动态: 技术员5人, 劳务25人 |                                                                     |    |                          |    |        |
| 施工机械动态: 无             |                                                                     |    |                          |    |        |
| 施工进度情况                | 1. 6号车间屋面檩条施工<br>2. 4号车间屋面组件安装, 安装率: 70%<br>3. 6号车间屋面组件安装, 安装率: 95% |    |                          |    |        |
| 检查发现的问题               | 1. 检查檩条施工是否符合设计要求,<br>2. 检查组件安装是否符合设计要求.                            |    |                          |    |        |
| 处理措施、意见、结果            | 无                                                                   |    |                          |    |        |
| 协调内容或其他               | 无                                                                   |    |                          |    |        |
| 记录人                   | 张和平                                                                 |    | 总监签阅                     | 张明 |        |

