监 理 日 志

工程名称：山东职业学院星湖湾2.6MW分布式光伏项目

日期	2018年6月11日 星期二	气候	晴	气温	阳27℃
监理人员动态：检查巡视			材料进场、取样见证、合格情况：无		
施工方人员动态：扫2小. 著2 10人					
施工机械动态：无					

施工部位进度情况	1.4号车间屋面平铺线路敷设、接地、测量 2.一次、二次设备预制能力拆线、调试.
检查发现的问题	1.检查4号车间屋面平铺线路接地是否符合施工要求. 2.检查一次、二次设备拆线是否符合施工要求.
处理措施、意见、结果	无
协调内容或其他	与王志成、张强、雨辰、陈另东、现场巡视、巡视、协调巡视.

记录人	崔和平	总监签阅	苟子明

由 扫描全能王 扫描创建