

# 监 理 日 志

项目名称: 山东丽华铝业有限公司6000t/a铝板张拉项目		日期   2023年6月12日 星期二	气候   晴	气温   27/22/62			
监理人员动态: 技术、巡检		材料进场、取样见证、合格情况:					
施工方人员动态: 技工3人, 善工15人		2					
施工机械动态: 无吊车一台.							
施工部位 进度情况 1.4号车间西侧4#平台线放线, 接线箱 2.一次及二次设备(制胎内支撑)润滑 3.外墙施工电线杆树立.							
检查发现的问题 1. 技工4平台成排摆设且间距过大 2. 技工没有内支撑且不能施工 3. 技工外线施工人员未施工检查 元							
处理措施、意见、结果 元							
协调内容 元							
记录人   龚和印	总监签阅   范海明						



由 扫描全能王 扫描创建