

监 理 日 志

工程名称: 110kV 变电站新建工程 110kV 母线及开关柜安装

日期	2018年6月27日 星期五	气候	晴	气温	28℃~35℃
监理单位动态:	检查、巡视	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	焊工 2人 普工 25人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1. 6号屋面接地扁铁焊接施工。 2. 5号屋面接地扁铁焊接施工。				
检查发现的问题	3. 6号屋面折角差整改施工。 1. 检查接地扁铁焊接质量是否符合要求 2. 检查折角差整改施工质量是否符合要求。				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	今日新城电力公司来项目现场验收				
记录人	王亚平	总监签阅	苗子明		

