

监 理 日 志

工程名称: 山东烟台莱州110kV变电站技改工程

日期	2018年6月28日 星期四	气候	晴	气温	20℃~26℃
监理单位动态:	检查、巡视	材料进场, 取样见证, 合格情况: 无			
施工方人员动态:	21人, 普工5人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1. 设备基础新浇筑, 制作完成				
检查发现的问题	2. 设备50T吊车到场 3. 巡视检查设备间内母线连接处 4. 检查设备间内电压				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	周子明	总监签字	周子明		

