监 理 日 志

工程名称：[illegible]

日期	2018年7月[illegible]日 星期[illegible]	气候	晴	气温	30℃~35℃
监理人员动态：旅检、巡视		材料进场、取样见证、合格情况：			
施工方人员动态：抹灰1人、瓦工2人		无			
施工机械动态：无					

施工部位进度情况	1、6号楼预埋拆除盖板、坚固施工 2、6号楼预埋烟井位置地漏、排水管安装 3、5号楼卫生间地漏施工
检查发现的问题	1、检查拆除施工是否符合施工设计要求。 2、检查卫生间地漏、排水管是否符合设计要求。
处理措施、意见、结果	无
协调内容或其他	无

记录人	无	总监签阅	[illegible]

由 扫描全能王 扫描创建